


Krimptang verbindingsset Pince à sertir kit de connexion Crimping tool connection kit Crimpzange Anschluss-Set



Metal material: Red copper
Insulated material: Nylon (multicolor)



Type	Color	Quantity (pcs)	Length (mm)	Applicable wire (mm ²)	A.W.G
E0508	White	200	8	0,5	22
E7508	Gray	200	8	0,75	20
E1008	Red	200	8	1	18
E1508	Black	250	8	1,5	16
E2508	Blue	250	8	2,5	14
E4009	Gray	50	9	4	12
E6012	Yellow	25	12	6	10
E10-12	Red	25	12	10	8


Profile

1. (NL) Kies de juiste connectoren volgens de draadspecificatie en strip de draad.

(FR) Choisissez les connecteurs appropriés en fonction de la spécification du fil et dénudez le fil.

(EN) Choose the appropriate connectors according to the wire specification and strip the wire.

(DE) Wählen Sie die passenden Stecker entsprechend der Kabelspezifikation aus und isolieren Sie das Kabel ab.




2. (NL) Steek de gestripte draad in de connector en zorg ervoor dat de geleider er helemaal in zit.

(FR) Insérez le fil dénudé dans le connecteur, en veillant à ce que le conducteur soit entièrement inséré.

(EN) Insert the stripped wire into the connector, making sure the conductor is all the way in.

(DE) Stecken Sie das abisolierte Kabel in den Steckverbinder und achten Sie darauf, dass der Leiter ganz eingesteckt ist.



3. (NL) Plaats de aangesloten draad in de krimptang en begin te krimpen. Let op de drukregeling.

(FR) Placez le fil connecté dans la pince à sertir et commencez à sertir. Notez le réglage de la pression.

(EN) Place the connected wire in the crimping tool and begin crimping. Pay attention to the pressure adjustment.

(DE) Legen Sie den angeschlossenen Draht in die Crimpzange und beginnen Sie zu crimpen. Beachten Sie die Druckregelung.



4. (NL) Druk op het handvat om de draad te krimpen.

(FR) Appuyez sur la poignée pour sertir le fil.

(EN) Press the handle to crimp the wire.

(DE) Drücken Sie den Griff, um den Draht zu crimpen.

