


U_N: 230V ±10%, 50Hz
P min.: 40W
P max.: 400W
IP 20
t: 0°C - +50°C
F1: T 1.6A



INFRAcontrol T 180° Návod k použití

Montáž / pripojení:

Dodržujte pravidla elektrotechniky!
-Pred instalaci prieinstroje vypnite prourový obvod

-Zkontrolujte, zda je odpojený napetí

-Sejměte součást s čidlem a rámeček

-Elektrické pripojení

1 (↑) L popř. P (vodič vedoucí proud)

2 (→) Připojný vodič (k žárovce)

(⊗) = lampa, N = neutralní vodič

-schéma zapojení viz nahoře

(S1) Základní zapojení

(S2) Paralelní zapojení několika zařízení infraCONTROL 2002 (výkon 50 W na jedno zařízení infraCONTROL – max. 5 ks zařízení infraCONTROL 2002)

(S3) Trvale zapnuto s jedním nebo několika vypínači/ přepínači (↗) (Po vypnutí uplyne nastavený čas ještě jednu)

(S4) Einschalten mit Öffner-Taster(n) (⊗)

-Vložte držák do krabice, vyrvovněte ho a přišroubujte

-Nastavte dobu prodlevy a potřebný jas, při kterém prieinstroj reaguje (viz nastavení)

-Načítáte součást s čidlem a rámeček

-Nastavte přepínač na zvolenou polohu:

I = trvale zapnuto / A = automatika / 0 = trvale vypnuto

(Po vypnutí uplyne nastavený čas ještě jednu)

Upozornění:

-Zařízení infraCONTROL nemůže zaznamenat pohyb způsobený pevnými předměty (např. skleněnými předměty)

-Nikdy netlačte přímo na čočku

-Zařízení infraCONTROL nemůže zaznamenat pohyb způsobený pevnými předměty (např. skleněnými předměty)

-Jako protizkratová ochrana slouží vymenitelná jemná pojistka (F1)

-Ve Švýcarsku musí být prieinstroji předřazen mechanický spinač

Nastavení:

Na zadní straně součásti s čidlem se nachází dva justažní šrouby:

(E1)-Čidlo střívání:

provoz za dne = pravý doraz

provoz v noci = levý doraz

(E2)-Doby prodlevy:

MAX (cca. 240 s) = pravý doraz

MIN (cca. 4 s) = levý doraz

Technické změny vyhrazeny.

Upozornění: Při instalaci detektoru pohybu INFRAcontrol se ujistěte, že jsou spojeny pouze komponenty příslušné generace zařízení. V opačném případě není funkce detektoru pohybu zaručena.

Ujistěte se, že součásti čidla hlavy generace 2, viditelné v plavové části „GEN II“, jsou přířazeny příslušné základné zařízení generace 2, viditelné na štítku kovového ložiskového kroužku „GEN II“.

Vstup INFRAcontrol T 180°

Montáž / pripojení:

Dotírativatým pravil elektrotechniky!

-pred ustanovenou pripladu vďakľučiti

elektrochvílenia

-Prokonaťte v tím, že systém ne je pod napäťom

-Znáte senzorovu časťinu i ramku

-Elektricke pripojenie

1 (↑) L abo P (linia-faza)

2 (→) Z'ednivalný provod (do lampičky)

(⊗) = lampa, N = neutralný provod

-schemu diu. višče

(S1) Bazove pripojenie

(S2) Paralelne vďakľučeniye dekýlko INFRAcontrol (Bazove novantaznenie na konnej INFRAcontrol 50 Br – max. 5 god. roboti u regim INFRAcontrol)

(S3) Rежим podvojeného vklodenia v rele

vklodenia (↗) (Pisla vklodenia jeze raz proходит vklodenie)

(S4) Vklodenia na vklodenie čas knopochnim

vimikaciam (vimekaciam) (⊗)

-Vstavatim cokolj v korobku v vimikaca, virevniati i zakrpati šurupami

-Vstavatim senzorovu časťinu i ramku

-Vstavatim peremikaciu na bázenu poziciu: I = režim podvojeného vklodenia / A = automatichný režim / 0 = režim podvojeného vklodenia (Pisla vklodenia jeze raz proходить vklodenie)

Primitika:

-INFRAcontrol ne reageje na ruky cez tverdi predmeti (napr. sklo)

-Nikoli ne nadavljavati bezposredno na linzu

-Pri prvom koristovanii pripladom vkonutej sa podvojenie vklodenia (čas formuvania)

-Zahistit vod korotkogo zamikanja zdj'st'ceza za dopomogojo zaminkh slabostromovih zapobijek (F1)

-V Švýcarsku neobhodno vstavatit pred pripladom mehanicn'ym vimikaciu

Naстройka:

Na zadnej strane senzorovu časťinu znaходиться dva gvinia nastroky:

(E1)-Senzor smernakan:

u deníček je pravé položenia

u níček je levé položenia

(E2)-Čas očikuwanja:

MAKC. (blízky 240 c) = pravé

položenia

MIN (blízky 4 c) = levé položenia

Virobnik zališa za sobou право na tehnichni zmieni.

Bud' laska, zverňte uwagę: pod czasem instalowania

detektora ruką INFRAcontrol przekonajte się, że z'ednani tylki komponenty vidovalivomu prieinstroju. V inomu wypadku rukota detektora ruky ne garantuje.

Bud' laska, zverňte uwagę: ze elementami 2-go pokolenia

datnicki, vidiomu plastmasovou časťinu „GEN II“,

priznacneni dla vidovalivomu osnovi prieinstroju generacie 2,

polomto na yarlici metalovego p'isoknikovo klyca „GEN II“.

ziedo „GEN II“ etiketec.

Az INFRAcontrol T 180° kezelési utasítása

Szerelés / bekötés:

Az elektrotechnikai szabályokat be kell tartani!

-A készülék beépítése előtt az áramkör szakitsa meg.

-A feszültségmenességet vizsgálja meg.

-Vegyük le az érzékelőrész és a keretet

-Elektromos csatlakoztatás

1 (↑) L illetve P (áramvezető, fázis vezeték)

2 (→) Összekötő huzal (lámpahóz)

(⊗) = valigítótest (lámpa), N = nullavezeték

-kapcsolási rajzot láss fent

(S1) Alapkapcsolás

(S2) Több infraCONTROL párhuzamos kapcsolása (infraCONTROL egységenként 50W alapterhelés – max. 5 db. infraCONTROL)

(S3) Állandóra bekapsolás a ki/be ill. váltókapcsolóval (↗) (A kapcsolás után a beállított idő még egyszer lefut)

(S4) Bekapsolás a beállított időre a nyitógombbal/gombkal/⊗ (⊗)

-Az aljzatot helyezzük a kapcsolódobozba, állítsuk a rögzítőket

-Állítsuk a késleltetést és a bekapsolási fényerőt (Id. a beállításnál)

-Nyomjuk a helyére az érzékelőrész és a keretet

-Állítsuk a váltókapcsolót a kívánt helyzetbe:

I = állandóra bekapsolva / A = automatika /

O = állandóra kikapsolva

(A kapcsolás után a beállított idő még egyszer lefut)

Figyelem:

-Az infraCONTROL nem képes szilárd tárgyak (pl. üveg) mozgását érzékelni.

-Tílos a lencsét követnél megnyomni!

-Az első üzembe helyezésnél hosszabb lesz a bekapsolás ideje (formázási idő)

-Zárlatvédelem a cserélhető finombiztosító (F1) révén.

-Svájcban a készülék elérhető mechanikus kapcsolót kell beiktatni.

Beállítás:

Az érzékelőrész háztalálán két beállító csavar található:

(E1)-Lézeres készlethely:

nappali üzem = jobboldali ütközésig

éjszakai üzem = baloldali ütközésig

(E2)-Készleltetés:

MAX (kb. 240 s) = jobboldali ütközésig

MIN (kb. 4 s) = baloldali ütközésig

A műszaki változtatások jog a fentartva.

Kérjük, vegye figyelembe: Az INFRAcontrol mozgásérzékelő telepítésekor győződjön meg arról, hogy csak a megfelelő készülékgyártás összetevői csatlakoznak egymáshoz.

Ellenőrizze a mozzásérzékelő működését nem

Győződjön meg róla, hogy a 2. generációs érzékelő fejérés, melyek a „GEN II“ műanyag részen láthatóak, a 2. generációs megfelelő eszközalaphoz vannak hozzárendelve, láthatóan a „GEN II“ fémcscap gyűrű címkéjén.

INFRAcontrol T 180° instrukcija

Montavimas / prijungimas:

Laiķīgākais elektrotehnikos taiskīšanai!

-Priēš montuojant prietaisai, išjunkite srovēs grandine

-Pātirkinkite, ar nerā ītampos

-Nuimti sensorius dalj ir remus

-Elektros prijungimas




1 (↑) L larba P (elektors laida)

2 (→) Sujungimo laida (pri ūstestu)


(⊗) = ūstestuas, N = neutralus laida

-schemas -, r. aukščiau

(S1



$U_N: 230V \pm 10\%, 50Hz$
 $P_{min}: 40W$
 $P_{max}: 400W$
 $IP 20$
 $t: 0^{\circ}C - +50^{\circ}C$
 $F1: T 1.6A$



© Anleitung INFRAcontrol T 180°

Montage / Anschluss:

-Regeln der Elektrotechnik beachten
 -Vor Einbau des Gerätes Stromkreis abschalten

-Spannungsfreiheit prüfen!

-Sensorteil und Rahmen abnehmen

-Elektrischer Anschluss

1 (↑) L bzw. P (stromfördernder Leiter)

2 (→) Verbindungsdräht (zur Leuchte)

(⊗) = Leuchte, N = Neutralleiter

-Schaltbilder (siehe oben)

(S1) Grundschatzung

(S2) Parallelschaltung mehrerer INFRAcontrol (pro INFRAcontrol

Grundlast 50W - max. 5 St. INFRAcontrol T 180°)

(S3) Dauer-EIN mit Aus/Wechselschalter(n) (↗) (Nach

Ausschalten läuft die eingestellte Zeit nochmals ab)

(S4) Einschalten für die eingestellte Zeit mit Öffner-Taster(n) (⊗)

-Sokel in Schalterdose einsetzen, ausrichten und festschrauben

-Verzögerungszeit und Ansprechhelligkeit einstellen (siehe

Einstellung)

-Sensorteil und Rahmen aufdrücken

-Umschalter in gewünschte Position einstellen

I = Dauer-EIN / A = Automatik / 0 = Dauer-AUS

(Nach Ausschalten läuft die eingestellte Zeit nochmals ab)

Beachten:

-Der INFRAcontrol kann keine Bewegungen durch feste

Gegenstände (z. B. Glas) erfassen

-Niemals direkten Druck auf die Linse ausüben

-Beim erstmaligen Betrieb erfolgt ein verlängertes Einschalten

(Formierungszeit)

-Kurzschlusschutz durch auswechselbare Feinsicherung (F1)

-In der Schweiz muss dem Gerät ein mechanischer Schalter vor-

geschaltet werden

Einstellung:

Auf der Rückseite des Sensorteils befinden sich zwei

Justerschrauben:

(E1)-Dämmerungssensor:

Tagbetrieb = Rechtsanschlag

Nachtbetrieb = Linksanschlag

(E2)-Verzögerungszeit:

MAX (ca. 240 s) = Rechtsanschlag

MIN (ca. 4 s) = Linksanschlag

Technische Änderungen vorbehalten!

Bitte beachten: Bei Montage der INFRAcontrol

Bewegungsmelder ist darauf zu achten, dass nur die Komponenten der jeweiligen Gerätekette zusammengefügt werden. Ansonsten ist die Funktionsweise der Bewegungsmelder nicht garantiert.

Bitte darauf achten, dass die Sensoroberseite der Generation 2, sichtbar im Kunststoffteil „GEN II“ dem jeweiligen Gerätesockel der Generation 2, sichtbar auf dem Etikett des Metalltraggings „GEN II“ zugeordnet werden.

© INFRAcontrol T 180° Kullanım Kılavuzu

Montaj / Baglanmasi:

Elektroteknik kurallarına uyunuz!

-Cihazın monte edilmesinden önce elektrik akımını kesiniz.

-Geri dönüş olmamıştır kontrol ediniz.

-Sensörü ve çerçeveyi yerinden çıkarınız.

-Elektrik bağlantısı.

1 (↑) L veya P (Akım taşıyıcı kablo)

2 (→) Bağlılık teli (lampaya)

(⊗) = Lamba, N = Nötür kablo

-Yukarıdaki bağlama şemasına bakınız.

(S1) Ana devre

(S2) Birden fazla infraCONTROL bağlantısında paralel devre

(Her infraCONTROL için: temel yük 50 W - en fazla 5 INFRACONTROL bağlantısı)

(S3) Sürrekli devrede bulunur, kapama/değistirme şalteri (↗)

(Kapattıktan sonra ayarlanmış süre kadar devam eder.)

(S4) Ayarlanmış süre için açma tuşlu devreye sokma (⊗)

-Ayağı salter kutusuna yerleştiriniz, ayarlayınız ve vidaya sabitleştiriniz.

-Bekleme süresi ve işin harekete geçme derecesini ayarlayınız (semaña bakanız).

-Sensörü ve çerçeveyi birbirine geçiriniz.

-Değiştirme salterini arzu edilen pozisyonuna getiriniz:

I = Sürrekli devrede bulunma / A = Otomatik / 0 = Sürrekli devre dışı (Kapattıktan sonra ayarlanmış süre kadar devam eder.)

Dikkat:

-infraCONTROL sabit cisimlerin (örneğin cam) hareketini yakalayamaz.

-Lens' e hiz bir şekilde hiç bir basınç uygulanmamalıdır.

-Cihazın ilk kez kullanılmaya başlamasında, devreye girmesi normalden biraz daha uzun süre (verilerin işlemeye başlama süresi).

-Değiştirilebilir duyarlı sigorta (F1) sayesinde kısa devre engellemedir.

-Cihazın Işıklede kullanımında bir ön mekanik şalter devreye sokulmalıdır.

Ayarlanma:

Sensörük arka yüzünde iki ayar vidası bulunur.

(E1)-Karartma sensörü:

Gündüz çalışma = Sağă döndürme

Gece çalışma = Solă döndürme

(E2)-Bekleme süresi:

Maksimum (240 s) = Sağă döndürme

Minimum (4 s) = Solă döndürme




Teknik değişiklikler yapılması olasılığı saklıdır.

Lütfen dikkat: INFRAcontrol hareket dedektörü monte edilirken Sadece her birinin bileşenlerinin olduğundan emin olun.

Cihaz üretimi birleştirilir. Aksi takdirde, hareket detektörünün çalışması garanti edilmelidir. Lütfen „GEN II“ plastik parçasından görülebilen 2. nesil sensör baş kışımı, 2 nolu metal yatak halkasının „GEN II“ etiketi üzerindeki görünürlüğün, 2. nesil cihaz tabanına tahsis edildiğinden emin olun.

Clever sein.
 Kopp einschalten.

Kopp



© 1.... INFRAcontrol

© Instructions for INFRAcontrol T 180°

Fitting / Connection:

Comply with all electrical engineering regulations!

-Disconnect from mains before fitting the unit

-Check that there is no voltage

-Take off sensor part and frame

-Electrical connection

1 (↑) L or P (current carrying conductor)

2 (→) Connecting wire (to the lamp)

(⊗) = lamp, N = neutral conductor

-see above for circuit diagrams

(S1) Basic wiring

(S2) Parallel wiring of more than one INFRAcontrol (for each

INFRAcontrol basic load 50W - max. 5 x INFRAcontrol T 180°)

(S3) Continually ON with off/changeover switch(es) (↗)

(After switching off the set time runs once more)

(S4) Switching on for the set time with n/c

pushbutton(s) (⊗)

-Insert the lamp base in the switch box, align and tighten screws

-Set the time delay and trigger brightness (see setting)

-Press on the sensor part and the frame

-Set the changeover switch to the desired

position: I = continually ON / A = automatic /

O = continually OFF

(After switching off the set time runs once more)

Please note:

-INFRAcontrol is not able to register movements through solid objects (e.g. glass)

-Never exert direct pressure on the lens

-When the device is operated for the first time, a protracted switching on will be effected (formation time)

-Protection against short circuits by means of a replaceable fine-wire fuse (F1)

-In Switzerland the device must have a mechanical switch connected in series

Setting:

There are two adjusting screws on the back of the sensor part:

(E1)-Twilight sensor:

day operation = to extreme right

night operation = to extreme left

(E2)-Time delay:

MAX (approx. 240 s) = to extreme right

MIN (approx. 4 s) = to extreme left

Subject to technical alterations.

Please note: When fitting the INFRAcontrol motion detector, it is important to ensure that only the components of the respective device generation are joined together. Otherwise, the operation of the motion detector is not guaranteed.

Please make sure that the upper parts of the generation two sensor, visible in the plastic part „GEN II“ is assigned to the respective generation two base, visible on the label of the metal bearing ring „GEN II“.

© Mode d'utilisation d' INFRAcontrol T 180°

Montage / Branchement:

Impérativement respecter les règles de l'électrotechnique

-Avant le montage de l'appareil, couper le voltage d'alimentation

-S'assurer de l'absence du voltage !

-Enlever la partie détecteur et le cadre

-Branchements électriques

1 (↑) L ou P (conducteur de tension)

2 (→) Fil de connexion (vers la lampe)

(⊗) = lampe, N = neutre

-schéma, voir ci-dessus

(S1) circuit de base

(S2) montage en parallèle de plusieurs INFRAcontrol (charge de base par INFRAcontrol 50W - 5 INFRAcontrol maximum)

(S3) connexion permanente avec interrupteur(s) à

/commutateur(s) (↗) (après la mise hors-circuit, la durée

régée se déroule de nouveau)

(S4) mise en circuit pour la durée réglée avec interrupteur(s) à contact normalement fermé (⊗)

-Mettez le socle dans le boîtier d'interrupteur, mettez à niveau et visser à fond



Bitte beachten: Bei Montage der INFRAcontrol Bewegungsmelder ist darauf zu achten, dass nur die Komponenten der jeweiligen Gerätegeneration zusammengefügt werden. Ansonsten ist die Funktionsweise der Bewegungsmelder nicht garantiert.

Bitte darauf achten, dass die Sensoroberteile der Generation 2, sichtbar im Kunststoffteil „GEN II“ dem jeweiligen Gerätesockel der Generation 2, sichtbar auf dem Etikett des Metalltragringes „GEN II“ zugeordnet werden.



Belangrijk: Bij de montage van de INFRAcontrol bewegingsmelders moet verzekerd worden dat alleen de componenten van de betreffende apparatengeneratie samengevoegd worden. Anders is de werking van de bewegingsmelders niet gegarandeerd

Verzekeren dat de sensorbovenkanten van de generatie 2, zichtbaar in het kunststof deel “GEN II” aan de betreffende apparatensokkel van de generatie 2, zichtbaar op het etiket van de metalen draagring “GEN II” toegewezen worden.



Attention : Il faut veiller, lors de l'installation du détecteur de mouvement INFRAcontrol, que seuls les composants de la génération d'appareils soient connectés, faute de quoi le fonctionnement du détecteur de mouvement ne peut être garanti.

Il faut veiller à ce que les pièces supérieures du détecteur de génération 2, visibles dans la partie plastique „GEN II“ soient relayées au socle de l'appareil de génération 2, visible sur l'étiquette de la bague métallique de support „GEN II“.



Please note: When fitting the INFRAcontrol motion detector, it is important to ensure that only the components of the respective device generation are joined together. Otherwise, the operation of the motion detector is not guaranteed.

Please make sure that the upper parts of the generation two sensor, visible in the plastic part "GEN II" is assigned to the the respective generation two base, visible on the label of the metal bearing ring "GEN II".



Tänk på detta: När INFRAcontrol-rörelsedetektorerna monteras är det viktigt att bara komponenter från samma apparatgeneration sätts ihop. Annars kan inte rörelsedetektorernas funktionssätt garanteras.

Se till att sensoröverdelarna i generation 2, i plastdelen syns "GEN II", tilldelas till respektive apparatsocket i generation 2, på metallstödringens etikett syns "GEN II".