

- Ⓝ HET MECHANISCH EFFECT VAN VEZELS IN CONTACT MET DE HUID KAN TIJDELIJK JEUK VEROORZAKEN.
- Ⓣ L'EFFET MÉCANIQUE DES FIBRES EN CONTACT AVEC LA PEAU PEUT CAUSER UNE DÉMANGEAISON TEMPORAIRE.
- Ⓧ DURCH MINERALFASERN KÖNNEN VORÜBERGEHENDE, KURZZEITIGE EINWIRKUNGEN AUF DIE HAUT VERURSACHT WERDEN.
- Ⓢ THE MECHANICAL EFFECT OF FIBRES IN CONTACT WITH SKIN MAY CAUSE TEMPORARY ITCHING.



Gebruk een veiligheidsbril bij werkzaamheden boven het hoofd.

En cas de travail au dessus de la tête, porter des lunettes de protection.

Bei Überkopparbeiten Schutzbrille tragen.

Wear goggles when working overhead.



Bedek de huid. Gebruik een mondkapje in niet-geventileerde ruimtes.

Couvrir les parties du corps exposées. Dans un endroit non ventilé, porter une masque jetable.

Unbedeckte Hautpartien schützen. In unbelüfteten Räumen Einwegmaske tragen.

Cover exposed skin. When working in unventilated area wear disposable face mask.



Ventileer ruimte indien mogelijk.

Ventiler le lieu de travail si possible.

Wenn möglich, Arbeitsbereich lüften.

Ventilate working area if possible.



Voer afval af volgens de lokale voorschriften.

Respecter la réglementation sur les déchets.

Abfälle nach den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

Waste should be disposed of according to local regulations.



Gebruk een stofzuiger voor het schoonmaken van de werkplek.

Nettoyer avec un aspirateur.

Arbeitsbereich mit Staubsauger reinigen.

Clean area using vacuum equipment.



Eerst met koud water afspoelen, daarna wassen.

Se rincer à l'eau froide avant de se laver.

Hände vor dem Waschen mit kaltem Wasser abspülen.

Rinse in cold water before washing.



LDPE (REC50)

