



**Odkládání hořáku na stojan:**

Na vyzobrazení Il je znázorněno, jak se nasunutím před ventil odběru plynu přeipveni stojan na odkládaní hořáku.

**Vpnutí:**

Uzafítete ventil na uzávěru lahve s propanovým plynem, nechte dohořet zbylé množství plynu, které ještě zůstalo v hadici a v přístroji a nakonec také uzavřete regulační ventil odběru plynu na držadle! Nyní nechte vychladnout veškeré díly. Přístroj demontujte, resp. přepravujte nebo balte pouze v chladném stavu.

<b>Technické údaje:</b>	
Teplota plamene:	asi 2000 <span> </span> °C
Pracovní teplota:	asi 800 <span> </span> °C
Druh plynu:	propan-butan
Tlak plynu:	viz tabulka
Spotřeba plynu:	Asi 300 g/h
Průměr hořáku:	24 mm
Jmenovitý příkon při maximálním tlaku plynu 2,5 bar (kg/h):	0,42

**Bezpečnostní předpisy:**

Je bezpodmínečně nutné respektovat uzakóněné bezpečnostní předpisy pro zkपालnéhы plny. Přístroj uchovávejte vždy z dosahu dětí! Sestavení a seřízení, které je provedeno výrobcem, se nesmí měnit. Může být nebezpečné na přístroji svévolně provádět konstrukční změny, odstraňovat součástky, nebo používat takové součástky, které nejsou pro přístroj povoleny výrobcem. Opravy a údržba mohou být prováděny pouze v servisu firmy CFH nebo autorizovanou odbornou firmou. Přechtěte si bezpečnostní předpisy na lahv s propanovým plynem. Pracovitéše, kde se bude používat tento přístroj, musí být zajištěno tak, aby v bezprostřední blízkosti nebyly žádné hořlavé látky. Přístroj spotřebovává kyslík, obějte proto na to, aby bylo zajištěno dostatečné větrání místnosti, ve kterých se pracuje. S přístrojem se nesmí pracovat v uzavřených prostorách. Nádobý s plynem připojujte na přístroj pouze na dobře větraném místě, v prostředí, kde se nevyskytují hořlavé ani zápalné zdroje ani ve v bezprostřední blízkosti dalších osob. Kouření při výměně nádoby je zakázáno. Před každým uvedením do chodu zkontrolujte funkční bezpečnost. V žádném případě nesmíte uvádět do chodu takový přístroj, který vykazuje jakékoliv poškození. Předkontrolujte, nejsou-li poškozené hadice. Dbejte na to, abyste nedevchovali výparý vzniklé při pájení či svařování. Přístroj se nesmí používat pod zemi.

Přívod plynu k hořáku pomocí ruční regulace je přípustný pouze na dobu, kdy se s přístrojem pracuje nebo kdy je pod neustálým dohledem. Během delších pracovních přestávek, resp. po ukončení směny se přívod plynu musí bezpodmínečně uzavřít ventilem na uzávěru lahve s propanovým plynem.

Odborní uživatelé tohoto přístroje musí používat pojistku proti prasknutí hadice. Tato pojistka (CFH, výř. č. 52118) není součástí vybavení a musí se proto zakoupit zvláš . Tuto pojistku proti prasknutí hadice namontujte mezi regulátor tlaku (nákres I, obr. 5) a hadici na přívod plynu (4). Nikdy nenechávejte přístroj, který je v chodu, bez dozoru, protože při případném zhasnutí plamene může dojít k unikání plynu, což může být nebezpečné.

Zapalný hořák nikdy neodkládejte, hrozí nebezpečí požáru. Dbejte na to, aby se lahev s plynem nezahřála nebo aby se nespeký hadice.

Přístroj, který je v chodu, nenechávejte nikdy bez dozoru!

Technické a optické změny vyhrazeny.

HR	Uputstvo za uporabu ručnog lemila
----	-----------------------------------

Broj artikla 52 060

**Pročitajte ovo uputstvo prije nego započnete rabiti. Sačuvajte ga da Vam bude uvijek pri ruci.**

**Sastavljanje i montaža:**

Turbo gorionik (slika 1) čvrsto pričvrstite na rukohvat (slika 2). Isto to vrijedi za pričvršćivanje plinskog crijeva (slika 4) na rukohvat (slika 2). Za ovaj aparat potreban je regulator konstantnog pritiska propan plina od 2,5 bara, kojega posebno morate kupiti. Za prikladni regulator pritiska vidí tabelu (slika 5).

Ovaj regulator (slika 5) montirajte na jednoj strani na plinsko cevi (slika 4) a na drugoj strani na ventil boco propan plina (slika 6). Ukoliko radite s plavom bocom butan plina, potreban Vam je dodatni ventil za bocu CFH broj artikla 52119 (nije naslikan), kojeg će te posebno kupiti.

Sastavljanje aparata čini se na način prikazanem u skici I. Prije no što ga priključite na plinsku bocu uvjerite se, da je usisni ventil na bocí (slika 6) propan plina zatvoren. Isto to vrijedi za ventil za reguliranje na rukohvatu (slika 3). Ukoliko je montaža poluzna završena, otvorite ventil na plinskoj boci (slika 6). Ispitajte da li svi dijelovi dobro brtve. Za to ispitivanje rabite CFH sprej limenku za ispitivanje brtvljenosti broj 52110 ili četkicom nanosite sapunicu na sastave. Ukoliko sastav ne brtvi, pokazati će se mjehurići. Sada otvorite ventil za reguliranje (slika 3) na rukohvatu i na vrhu gorionika zapalite plin. Aparat zagrijavaće s malim plamenom (ca. 20 sekundi).

Ukoliko unatoč ispravne montaže ustanovite da aparat na jednom mjestu ne brtvi, nemojte početi raditi. Odmah izvjesite CFH servis ili se obratite jednom autoriziranom trgovcu.

**Nožica za odlaganje lemila:**

Na skici II prikazano je kako se nožica za odlaganje montira prije usisnog ventila plina.

**Prestanak rada - isključenje:**

Zatvorite ventil na boci propan plina i ostavite da ostatak plina, koji se nalazi u crijevu ili lemilu izgori, a potom zatvorite i ventil za reguliranje plina na rukohvatu! Sada sve dijelove ostavite da se dobro ohlade. Rastavljajte, pakirajte i transportirajte aparat isključivo v hladnom stanju.

**Tehnički podaci:**

Temperatura plamena <span> </span> :	ca. 2000 <span> </span> °C
Radna temperatura:	ca. 800 <span> </span> °C
Vrsta plina:	propan / butan
Pritsak plina:	Vidi tabelu
Potrošnja:	ca. 300 g/h
Presjek gorionika:	24 mm
Priključna vrijednost pri maksimalnom pritisku plia od 2,5 bara (kg/h):	0,42

**Signurnosi propisi:**

Zakonski signurnosi propisi za rad s tekućim plinom obvezno se moraju poštivati! Aparat dobro čuvajte od dječjih ruku! Dijelove koje je sastavio proizvođač ili ih podesio, nemojte mijenjati. Mogue bite veoma opasno, ako na svoju ruku promjenite bilo što na aparatu ili njegove dijelove zamijenite drugim, koje proizvođač nije dopustio! Otkloniti smetnje i vršiti popravke smije jedino naš CFH servis ili od naša autorizirani stručni trgovac. Vodite računa o signurnosim propisima na bocí propan plina! Radno mjesto, na kojem se rabi ovaj aparat, mora biti takovo, da se u njegovoj neposrednoj blizini ne nalaze nikakvi zapaljivi materijali. Ovaj aparat rabi kisik. Zbog toga, molimo, da vodite računa da su prostorije u kojima radite dobro prozračene. Aparat se ni u kom slučaju ne smije rabiti u zatvorenim prostorijama. Bocu priključuje na dobro prozračenom mjestu, na kojem nema nikakvih toplotnih ili goručių izvora. Bocu ne priključuje u blizini ljudi. Pri priključivanju je pušenje zabranjeno. Prije svaue uporabe provjerite, da li je aparat ispravan. Ni u kom slučaju ne počinjte raditi s aparatom ako je na bilo koji način oštećen! Ispitajte također i crijeva da li su oštećena. Strogo pazite da ne udišete plin koji se stvara pri lemljenju ili varenju. Aparat se ne smije rabiti u prostorima čija je razina ispod razine zemlje.

Dotok plina do gorionika kroz rukohvat dopušten je samo za vrijeme rabljenja ili dok je ovaj pod stalnim nadzorom. Za vrijeme dužih stanki odnosno pri promjeni smjene, dovod plina se obvezno mora zaustaviti na ventilu propan plinske boce.

Pri profesionalnoj uporabi na ovaj se aparat mora montirati osigurak crijeva za slučaj oštećenja. Ovaj osigurak CFH broj 52118 pripada u poseban pribor kojega kupujete posebno. Ovaj se osigurak crijeva za slučaj oštećenja montira između regulatora pritiska (slika I, slika 5) i plinskog crijeva (slika 4). Za vrijeme uporabe aparat ne ostavljajte bez nadzora, jer se može dogoditi da se ugasi plamen i isteče plin, koji može izazvati neku opasnost.

Ne odlažite zapaljeni gorionik (opasnost od požara). Vodite računa da se plinska boca ne ugrije i da se crijeva ne omeškaju.

Za vrijeme uporabe aparat ne ostavljajte bez nadzora!

Zadržava se pravo na tehničke i optičke izmjene.

SI	Navodilo za uporabo ročnega spajkalnika
----	---

Art.No. 52060

**Navodilo prečitajte pozorno preden boste uporabili ta aparat. Brošuro shranite dobro in vedno pri roki dosegljivo.**

**Sestavljanje – montaža:**

Turbo gorilnik (slika 1) čvrsto pritrđite na ročni držaj (slika 2). Isto velja tudi za pritrdjevanje plinske cevi (slika 4) na ročni držaj (slika 2). Za ta aparat je potreben regulator konstantnega pritiska propan plina od 2,5 bara, katerega lahko kupite posebno. Za primeren tlačni regulator vidí tabelo (slika 5).

Ta regulator (slika 5) montirajte na eni strani na plinsko cev (slika 4), a na drugi strani na ventil jeklenke propan plina (slika 6). V kolkor delate z modro jeklenko butan plina, potrebujete dodatni ventil za jeklenko CFH, številka artikla 52119 (ni naslikan), katerega kupite posebno.

Sestavljanje aparata je na skici I viden. Preden ga priključite na plinsko jeklenko se prepričajte če je vsisni ventil na jeklenki (slika 6) propan gas zaprt. Isto velja tudi za ventil na ročnem držalu (slika 3). V kolkor je montaža popolnoma zaključena, odprite ventil na plinski jeklenki (slika 6). Prepričajte se, če so vsi deli zatesnjeni. Za to potrebujete CFH sprej številka artikla 52110 ali ščetko s katero nanesete milnico na sestavino. V kolkor stvar ni dovolj zatesnjena se bodo pokazali mehurčiki. Sedaj odprite ventil za reguliranje (slika 3) na ročnem držalu in na vrhu gorilnika prižgite plin. Aparata zagrevajte s malim plamenom (ca. 20 sekund). V kolklo ugovovite po montaži da aparat ni dobro tesnen, potem v nobenem slučaju ne začnite delati. Takoj obvestite CFH servis ali pa se obrnite na enega autoriziranega trgovca.

**Nožica za odlaganje spajkalnika:**

Na sikli II je za videti, kako se nožica za odlaganje montira pred regulirnim ventilmol plina.

**Prestanek dela - izključenje:**

Zapriete ventil na jeklenki propan plina in pustite da ostanek plina, kateri se nahaja v cevi ali spajkalniku, izgori. Potem zapriete se ventili na reguliranje plina na ročnem držalu. Sedaj pustite vse dele dobro ohladiti.

Rastavljajte, pakirajte in transportirajte aparat izključno v hladnem stanju.

<b>Tehnični podatki:</b>	
Temperatura plamena:	ca.2000 <span> </span> °C
Delavna temperatura:	ca. 800 <span> </span> °C
Vrsta plina:	propan/butan
Pritisk plina:	Vidi tabelo
Poraba:	ca. 300 g/h
Povprečnost gorilnika:	24 mm
Priključna vrednost pri maksimalnem pritisku od 2,5 bar (kg/h):	0,42

**Zakonsna pravila:**

Zakonski signurnosi predpisi za delo z tekoćim plinom se morajo obezno spoštovati. Aparat dobro shranite pred otroci. Dele od proizvajalca ne menjajte sami in jih ne spreminjajte. Lahko bi bilo zelo nevarno, če bi na svojevstrojno spremenili vseno kaj na aparatu ali dele zamenjali s kakšnimi drugimi, katero proizvajalec ne dovolj. Pravilila lahko izvrši samo naš CFH servis ali pa naš strokovni delavec, trgovec. Vodite račún o signurnosinih predpisih na jeklenki propan plina! Delavno mesto, kjer rabite ta aparat mora biti tako sigurne, da se v njegovi neposredni blizini ne nahaja v nobenem slučaju netljivi material. Ta aparat rabi kisik. Radi tega vsa prosimo, da vodite računan, da je mesto v katerem uporabljate aparat dobro prezračeno. Aparat se v nobenem slučaju ne sme uporabljati v zaprtem prostoru. Pred vsako uporabo aparata se prepričajte če je aparat in če so cevi v redu. V nobenem slučaju ne začnite delati z aparatom, če je kjerkolí poškodovan ali pokvarjen! Pazite strogo, da neboste vdihovali plina kateri se ustvari pri spajkanju. Aparat se ne sme uporabljati v prostorih izpod zemeljske površine.

Dotok plina do gorilnika skoz ročno držalo je dopuščén samo za čas rabljenja aparata in je seveda pod stalnim nadzorom. Za vsa daljši prestanoki odnosno menjave izmene, se mora dovod plina obvezno zaustaviti na ventilu propan plinske jeklenke.

Pri profesionalni uporabi se mora na aparat montirati varovalno cev, v slučaju če bi bila cev poškodovana. To varovalo CFH številka 52118 spada v poseben pribor, kupit se mora posebej. To varovalo se montira v slučaju poškodbe med regulator pritiska (slika I, slika 5) plinske cevi (slika 4). V času uporabe ne puščajte aparata brez nadzorstva, ker se lahko zgodi, da plamen ugasi in plin isteče in tako lahko povzroči veliko nevarnost.

Ne odlagajte goreči gorilnik (pozor, požar). Pazite, da se plinska jeklenka ne zagreje in da se cevi ne zmeščajo.

V času uporabe, ne puščajte aparata brez nadzorstval

Tehnične in optične spremembe pridržane.

SK	Návod na použitie - ručný spájkovací prístroj
----	---

č. výrobu 52060

**Návod si starostlivo prečítajte pred použitím prístroja. Brožuru si uschovajte a máte ju pripravenú k eventuálnemu nahľadnutiu.**

**Zostavenie:**

Turbohorák (obr. 1) naskrutkovať pevne na rukovät' (obr. 2). To isté plati aj pre upevnenie plynovej hadice (obr. 4) na rukoväť (obr. 2). K tomuto prístroju budete potrebovať regulátor konštantného tlaku propanového plynu 2,5 bar, ktorý treba kúpiť zvlášť . Vhodný regulátor tlaku vid' tabuľka (obr. 5).

Regulátor tlaku (obr. 5) sa na jednej strane namontuje na plynovú hadicu (obr. 4) a na druhej strane na ventil fľaše s propanovým plynom (obr. 6). Pri zásobovaní z modrej fľaše s butánovým plynom potrubete ešte fľaškový ventil firmy CFH č. 52119 (bez znázornenia), ktorý si musíte kúpiť zvlášť .

Pri montáži celého prístroja postupujte podľa schémy znázornenej na nákrese I. Pred pripojením fľaše s propanovým plynom sa treba presvedčiť, či je pevne uzavretý odberný ventil na fľaši s propanovým plynom (obr. 6). To isté plati aj pri regulačnyh ventili na rukoväti (obr. 3). Po úplnom zmontovaní otvorite ventil na fľaši s propanovým plynom (obr. 6). Skontrolujte tesnosť a použite k tomu spravy firmy CFH na lokalizovanie miesta úniku plynu č. 52110 alebo naneste na časti, ktoré späjú plyn, mydlovú vodu. Na netesných miestach sa vytvorja bubliny. Otvoritú reguláciu ventili na rukoväti (obr. 3) a zapalíte na hrote hořáka plynu. Prístroj so zníženou intenzitou plameňa sa musí nechať krátky čas (asi 20 sekúnd) zohriať. V prípade, že by ste zistili akúkoľvek netesnosť prístroja napriek správne mu zmontovaniu, nesmíte ho uviesť do prevádzky. Informujte ihneď CFH - servis pre zákazníkov alebo sa obráť' te na autorizované odborné firmy.

**Stojan na odkladanie horáka:**

Na nákrese II vidíte, ako sa upevní stojan pred regulačným ventilmol.

**Ukončenie prevádzky:**

Uzavrite ventil na fľaši s propanovým plynom a nechajte úplne vyhorieť zvyškový plyn, ktorý sa ešte nachádza v hadici a prístroji. Potom uzavrite aj regulačný ventil plynu na rukoväti! Nechajte vychladnúť všetky časti a až po úplnom vychladnutí môžete prístroj demontovať , transportovať alebo zabaliť!

<b>Technické údaje:</b>	
teplota plameňa:	cca 2000 <span> </span> °C
pracovná teplota:	cca 800 <span> </span> °C
druh plynu:	propan/bután
tlak plynu:	vid' tabuľka
spotreba:	cca 300 g/h
priemer horáka:	24 mm
menovitý príkon pri max. tlaku plynu 2,5 bar (kg/h):	0,42

**Bezpečnostné predpisy:**

Zakonné bezpečnostné predpisy pre skvapalnený plyn musia byť bezpodmienečne dodržané. Držte prístroj stále mimo dosahu detí! Zostavenie a nastavenia vykonané výrobcom nesmú byť pozmenené. Svojevol' ne prevedenie konstrukčných zmien na prístroji, odstránenie súčiastok alebo použitie iných súčiastok, ktoré nie sú pre prístroj povolené výrobcom, môže byť nebezpečné! Opravy a údržbu môže vykonať len náš CFH-servis pre zákazníkov alebo autorizovaná odborná firma. Venujte pozornosť bezpečnostným predpisom vyznačeným na fľaši s propanovým plynom! Na pracovisku, na ktorom sa používa tento prístroj, sa nesmú v bezprostrednej blízkosti nachádzať žiadne horľaviny. Prístroj spotrebuje kyslík. Dbejte preto na to, aby bolo zabezpečené potrebné vetranie miestnosti, v ktorých pracujete. Prístroj nesmie byť v žiadnom prípade použitý v uzavretých priestoroch. Pripojenie nádrži sa robí na mieste s dobrým vetraním v takom prostredí, ktoré je bez zdrojev ohňa a zápalných látok, a nie v bezprostrednej blízkosti iných osôb. Počas výmeny nádrže je zakázané fajčiť . Preskúšajte prístroj pred každým uvedením do prevádzky z hľadiska funkčnej bezpečnosti. V žiadnom prípade nesmiete uviesť taký prístroj do prevádzky, ktorý vykazuje nejaké poškodenie! Skontrolujte, či nie je poškodená hadica. Dbejte na to, aby ste nedýchali spájkovacia a zvrárci plyn. Prístroj sa nesmie používať pod úroňovou zeme.

Přívod plynu k horáku ručným regulovaním je povolený len na tú dobu, počas ktorej sa nasadí ručný horák a je pod stálým dozorom. Počas trvania dlhších pracovných prestávok resp. na konci směny treba bezpodmienečne uzatvoriť přívod plynu ventilmol na fľaši s propanovým plynom.

Pri priemyselnom použití prístroja alebo jeho použití vo výrobe musí byť namontovaná poisťka proti prasknutiu hadice. Táto poisťka proti prasknutiu hadice firmy CFH č. 52118 je špeciálnym vybavením a dá sa kúpiť zvlášť. Táto poisťka proti prasknutiu hadice sa namontuje medzi regulátor tlaku (nákres I, obr. 5) a plynovú hadicu (obr. 4). Prístroj nesmie ostat' počas prevádzky bez dozoru, lebo v prípade vyhynutia plameňa môže unikat' plyn, ktorý je záporom nebezpečenstva.

Zapalný horák sa nesmie odkladať (nebezpečenie požiaru). Dbejte na to, aby sa plynová fľaša nezohriala a hadica sa nezahriala.

Počas prevádzky nesmie ostat' prístroj bez dozoru!

Technické a optické zmeny vyhradené.

FI	Käyttöohje
----	------------

Art.no. 52060

**Käyttöohje on luettava tarkoin ja säilytettävä myöhempään luettavaksi.**

**Kokoaminen:**

Turboportin (kuva 1) ruuvataan tiivistys käsinuuppiin (kuva 2). Sama koskee myös kaasuletkun liittämistä (kuva 4) käsinuuppiin. Tälle lailleltee on propaaniikaasutausassäänin 2,5 bar välitännöin. Sopiva paineesäänin: ks. tauulukko (kuva 5).

Tämä paineesäänin (kuva 5) asennetaan toisaalta kaasuletkuun (kuva 4) ja toisaalta propaani-kaasuporttiin (kuva 6) liittämällä. Siniistä butaaniikaasuportta käytettäessä tarvitaan lisäksi pulloventiili CFH no. 52119 (ilmian kuva), joka on ostettava erikseen.

Koko laitteen yhteenkokoaminen tapahtuu piirroksen I mukaisesti. Ennen propaanipulloon liittämistä on varmistettava, että propaanipullon liittävventiili (kuva 6) on lujasti suljettu. Sama koskee myös käsinupin (kuva 3) säätöventtiilinä. Huolellisen asennuksen jälkeen avataan propaaniikaasuportin (kuva 6) pulloventtiili. Tiivistystarkustus on nyt tarpeen. Tähän tarkoitukseen sopii CFH-vuodonetsintäspray no 52110 tai kaasua sitovat osat sivellään saippuulliuoksella. Vuotokohtiin muodostuisi nyt kuplia. Nyt avataan käsinupin säätöventtiili (kuva 3) ja kaasuleikkiä sytytetään polttimen päästä. Laite saa lämmittää vähän aikaa tulkuutuneella liekillä (n. 20 sek.) Jos asiallisesta asennuksesta huolimatta laitteessa havaitaan vuotokohtia, laitetta saa ottaa käyttöön: Täällisissä tapauksissa on käännyttävä CFH-asiaikapalvelun tai autorisoiilujen ammattikauppiajien puoleen.

**Poltinlusta alustatulla:**

Alustatuki asennetaan säätöventtiiliin eteen pidikkeillä piirroksen II mukaisesti.

**Käytöstä poisto:**

Propaaniikaasuportin pulloventiili suljetaan, letkussa ja laitteessa vielä oleva loppukaasu saa pataa loppuun. Loppuksi suljetaan käsinupin kaasunsäätöventtiili. Kaikkien osien on oltava täysin jäähdyneitä ennen kuin irroitaminen, kuljetus tai pakkaaminen on mahdollista.

<b>Tekniset tiedot:</b>	
liekin lämpötila	n. 2000 <span> </span> °C
työskentelylämpötila	n. 800 <span> </span> °C
kaasulaji	propani/ butaani
Kaasupaine	ks. tauulukko
kalulus	n. 300 g/h
portinläpimitta	24 mm
liittäraavo /korkein kaasupaine	
2,5 bar (kg/h)	0,42

**Turvallisuusmääräykäsi:**

Nestekaasulle annettuja lakisäiteisiä turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

-Laitte on pidettävä poisä lasten ulottuvilta. -Valmistajan suorittamia kokoamisia ja asennuksia ei saa muuttaa. Ompäiselt rakennemuutokset, osien poistaminen tai niiden korvaaminen muulla kuin valmistajan hyväksymillä, voi olla vaarallista. -Vain CFH-asiakas-palvelu ja autorisoidut ammattikauppiaat saavat suorittaa korjauksia ja korjata häiriöitä. -Myös propaaniikaasuportilla annettuja turvallisuusmääräyksiä on noudatettava. - Työpaikan lähellä, jossa laitetta käytetään, ei saa olla palavia materiaaleja. -Laitte ulottuuta hapetta. Siksi on välttämättäö huolehtia hyvästä tuuletuksesta. Laitetta ei saa koskaan käyttää suljettuissa tiloissa. -Säiliöiden liittämä on luvallista vain hyvin tuuletetuissa tiloissa, ympäristössä, jossa ei ole liekki - tai sytytyslähteiä eikä muita henkiiöitä. -Laitteen kunto on tarkistettava joka kerta ennen käyttöä. -Vähänkään viallista laitetta ei saa ottaa käyttöön. -Myös letkuvauriot on tarkistettava. -Juotin-jä hitsauskaasuja ei saa hengittää.. -Laitetta ei saa käyttää maanalaaisesti. -Kaasuntulo polttimeen käsäälittimen kautta on sallittu siksi ajaksi, jolloin käsipolitin on käytössä ja jatkuvan valvonnan alla. -Jos työ keskeytyy pitemmäksiajaksi, kuten esim. työvuoron vaihtuessa, on kaasuntulo propaaniikaasuportin pulloventtiilin kautta ehdottomasti suljettava. -Ammattimaiseen käyttöön on asennettava letkumurtumisvarmistin CFH no. 52118. Se on erikoistarvike ja ostettava erikseen. Tämä letkumurtumisvarmistin asennetaan paineesäänimellä (piirros I, kuva 5) ja kaasuletkun väliin. -Käytössä olevaa laitetta ei saa koskaan jättää yksin, koska liekki sammussa kaasua voi virrata, mikä voi olla hyvinkin vaarallista. - Sytytettyä poltinta ei saa laittaa muakausonten (palovaara!) -Kaasupulio ei saa kuumentua eikä leikku sulaa.. Laitetta on valvottava koko käyän ajan.

<b>SE</b>	<b>Bruksanvisning Handlödverktyg</b>
-----------	--------------------------------------

Oikeus tekniisiin ja optisiin muutoksiin pidätettään.

SE	Bruksanvisning Handlödverktyg
----	-------------------------------

Art nr 52060

**Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda lödverktyget. Förvara bruksanvisningen väl så att du alltid har den till hands om du behöver den.**

**Så monterar du lödverktyget:** Skruva fast turbo-brännaren (fig 1) på handtaget (fig 2) så att den sitter fast ordentligt. Samma gäller för anslutningen av gaslanggen (fig 2) på handtaget (fig 2). För detta lödverktyg behöver du en propanas-konstanttryckregulator 2,5 bar, som du måste beställa separat. Passande tryckregulator, se tabellen (fig 5).

Denna tryckregulator (fig 5) ansluter du å ena sidan till gaslanggen (fig 4) och å andra sidan till ventilen på propangasflaskan (fig 6). Om du har en blå butangasflaska behöver du dessutom flaskventilen CFH nr 52119 (ej på bild), som du måste beställa separat.

Montera inhör lödverktyget enligt ritning I. Innan du ansluter det till propangasflaskan måste du kontrollera att utloppsventilen på propangasflaskan (fig 6) är korrekt ansluten. Samma gäller även för regleringsventilen på handtaget (fig 3). När alla delarna är komplett monterade öppnar du flaskventilen på propangasflaskan (fig 6). Kontrollera nu att apparaten är tät. Vi rekommenderar att använda vår original CFH-gasläcksopsringspray (art nr 52110), du kan emellertid även pensla lite tvålvatten på respektive ställen. Om apparaten inte är tät bildas genom sprayen resp genom tvålvatten blåsor. Öppna nu regleringsventilen (fig 3) på handtaget och tänd gaslågan vid brännarens spets. Låt verktyget först bli lite varmt genom att låta det vara på en kort stund (ca 20 sekunder) med liten låga. Om ditt lödverktyg inte är tätt trots att du har monterat inhör det enligt beskrivningen oven får du inte använda det. Kontakta då omedelbart CFH-kundtjänsten eller en auktoriserad återförsäljare.

**Så lägger du ner brännaren på stället:**

På ritning II ser du hur du monterar stället framför regleringsventilen genom att klämma fast det.

**Så stänger du av lödverktyget:**

För att stänga av lödverktyget behöver du bara stänga flaskventilen på propangasflaskan. Låt gasfästerna som är kvar i slangn och verktyget bli utan slut och stäng sedan även gasregleringsventilen på handtaget! Låt nu alla delar svalna. Ta isär verktyget resp transporterera det först när alla delar har svalnat helt.

<b>Teknisk data:</b>	
Lågans temperatur	ca 2000 <span> </span> °C
Arbetstemperatur	ca 800 <span> </span> °C
Gassort	Propan/butan
Gastryck	se tabellen
Förbrukning	ca 300 g/tim